

TP-LINK ArcherC5

Firmware frissítés segédlet

1. Bejelentkezés az eszközbe

Az eszköz webes interfészének eléréséhez írja be böngészője címsorába hálózatának alapértelmezett átjárójának címét. Amennyiben a hálózaton nem módosított, akkor az átjáró címe a gyári beállítás szerinti, tehát **a böngészője címsorába gépelje a következő IP címet: 192.168.0.1**

Az alapértelmezett felhasználónév/jelszó páros admin/admin. Miután megadta a bejelentkezési adatokat, **kattintson a Login** (Bejelentkezés) **nyomógombra**.

Megjegyzés: Amennyiben időközben megváltoztatta az alapértelmezett 192.168.0.0/24 hálózatot, abban az esetben a változtatáskor megadott alapértelmezett átjáró IP címét írja a böngésző címsorába.



1. ábra | Bejelentkezés az ArcherC5 routerbe

🏠 1188 Budapest, Szélső utca 51. 💐 ugyfelszolgalat@berotel.hu

+36 29 820 000



2. A firmware állomány feltöltése

Az e-mailben mellékelt .zip kiterjesztésű állomány tartalmát első lépésben ki kell csomagolni egy arra alkalmas szoftverrel (pl. WinRAR).

Miután bejelentkezett a routerbe, navigáljon át az **Advanced** menüpont alá. A bal oldalon látható menüben válassza ki a **System Tools** menüpontot, majd kattintson a **Firmware Upgrade** almenüre.

Ptp-link	Quick Setup Basic	Advanced	کی کی ہے Log out Reboot
Security	Device Information		0
e vpn	Firmware Version:	3.16.0 0.9.1 v600c.0 Build 191107 Rel.15316n	
System Tools	Hardware Version: Product ID:	Archer C5 v4 00000004 7C85DA04	
- Time Settings	2. Local Upgrade		
- Diagnostics	New Firmware File:	Browse	
- Firmware Upgrade			Upgrade
- Backup & Restore	3.		
- Administration			
- System Log			
- SNMP Settings			

2. ábra | A feltöltés lépései

1188 Budapest, Szélső utca 51.
ugyfelszolgalat@berotel.hu
+36 29 820 000



A megjelenő ablakban kattintson a Browse nyomógombra, majd válassza ki a korábban kicsomagolt mappából a **.bin** kiterjesztésű állományt!

🖋 VPN	© Megnyitás	×	(?
	← → · ↑ 🖡 > Ez a gép > Asztal > firmware Build 191107 v 🖏 🖉 Keresés: firmw	ware Build 1911	
System T	Rendezés 👻 Új mappa	• 🔳 🔞	
- Time Setti - Diagnostii - Firmware - Backup &	 OneDrive Név Archer_CS(SP_CZWISP)v4_3.16.0_0.9.1_up_boot(191107)_2021-12-01_16.59.45.bin a Asztal firmware Build firmware Build Dokumentumok 	Módosítás dátum 2022. 01. 12. 15:1 2022. 01. 12. 15:1	ade
- Reboot - Administra	 > ■ Képek > ↓ Letöltések > ∭ Videők > ♪ Zene 		
- System Lo	Fájlnév: V Minden fájl	~	

3. ábra | A .bin állomány feltöltése

Miután a feltöltés sikerült, kattintson az Upgrade nyomógombra!

Megjegyzés: A frissítési folyamat a router újraindításával jár.

1188 Budapest, Szélső utca 51.
ugyfelszolgalat@berotel.hu
+36 29 820 000



3. Ellenőrzés

A router újraindulását követően újra a bejelentkezés ablak fogadja. Lépjen be újra az eszközbe a korábbi menüpontba és ellenőrizze, hogy a megjelenő firmware verziószám megegyezik-e a következő képen látható verziószámmal!

	Quick Setup Basic	Advanced	Log out	÷¦£ Reboot
Security	Device Information			?
e VPN	Firmware Version:	3.16.0 0.9.1 v600c.0 Build 191107 Rel.15316n		
System Tools	Hardware Version: Product ID:	Archer C5 v4 00000004 7C85DA04		
- Time Settings	Local Upgrade			
- Diagnostics	New Firmware File:	Browse		
- Firmware Upgrade		l	Upgrade	
- Backup & Restore				
- Reboot				
- Administration				
- System Log				

4. ábra | A verziószám ellenőrzése

Amennyiben a firmware verziószám megegyezik az 3.16.0.0.9.1 v600c.0 kezdetű, képen látható karaktersorral, akkor mindent jól csinált, kiléphet a routerből.

1188 Budapest, Szélső utca 51.
ugyfelszolgalat@berotel.hu
+36 29 820 000